


ระยะห่าง Slot

- 1 - 10
- 2 - 9
- 1 - 8

Winding diagram

Motor 3 Phase , 4 Pole , 36 Slot.

DIAGRAM No. M343601



By KS Service

ks.service@windowlive.com

First drawing : 24 October 2013

Last edited : 6 May 2023

- = ชุดขดลวด I
- = ชุดขดลวด II
- = ชุดขดลวด III

U, V, W = Terminal ของมอเตอร์
X, Y, Z