


ระยะห่าง Slot

- 1 - 12
- 2 - 11
- 3 - 10

## Winding diagram

Motor 3 Phase , 4 Pole , 36 Slot.

DIAGRAM No. M343602



By KS Service

ks.service@windowlive.com

First drawing : 17 October 2017

Last edited : 6 May 2023

- = ชุดขดลวด I
- = ชุดขดลวด II
- = ชุดขดลวด III

U, V, W  
X, Y, Z = Terminal ของมอเตอร์