




ระยะห่าง Slot

1 - 6

# Winding diagram

Motor 3 Phase , 6 Pole , 36 Slot.

DIAGRAM No. M363601



By KS Service  
ks.service@windowslive.com  
First drawing : 30 January 2021  
Last edited : 6 May 2023

— = ชุดขดลวด I  
— = ชุดขดลวด II  
— = ชุดขดลวด III

U, V, W = Terminal ของมอเตอร์  
X, Y, Z = Terminal ของมอเตอร์