


ขดลวด	ระยะห่าง Slot
A, B, C	1 - 12
	2 - 11

Winding diagram

Motor 3 Phase , 2 Pole , 24 Slot.

DIAGRAM No. M322401



By KS Service

ks.service@windowslive.com

First drawing : 24 October 2013

Last edited : 6 May 2023

— = ขดขดลวด Phase I
— = ขดขดลวด Phase II
— = ขดขดลวด Phase III

U, V, W
X, Y, Z = Terminal ของมอเตอร์