


# Winding diagram

Motor 3 Phase , 2 Pole , 24 Slot.

DIAGRAM No. M322402

ระยะห่าง Slot

- 1 - 11
- 2 - 12



By KS Service

ks.service@windowslive.com

First drawing : 1 February 2021

Last edited : 6 May 2023

- = ชั่วชุดลวด Phase I
- = ชั่วชุดลวด Phase II
- = ชั่วชุดลวด Phase III

U, V, W  
X, Y, Z = Terminal ของมอเตอร์