


DIAGRAM No. M323001

ระยะห่าง Slot

1 - 10
2 - 9

Winding diagram

Motor 3 Phase , 2 Pole , 30 Slot.



By KS Service

ks.service@windowslive.com

First drawing : 17 December 2017

Last edited : 6 May 2023

— = ชุดขดลวด I
— = ชุดขดลวด II
— = ชุดขดลวด III

U, V, W = Terminal ของมอเตอร์
 X, Y, Z