


ระยะห่าง Slot

1 - 6

# Winding diagram

Motor 3 Phase , 4 Pole , 24 Slot.

DIAGRAM No. M342401



By KS Service

ks.service@windowlive.com

First drawing : 12 February 2018

Last edited : 6 May 2023

- = ขดขดลวด Phase I
- = ขดขดลวด Phase II
- = ขดขดลวด Phase III

U, V, W  
X, Y, Z = Terminal ของมอเตอร์