

ระยะห่าง Slot


1 - 12
2 - 11

Winding diagram

Motor 3 Phase , 4 Pole , 48 Slot.



DIAGRAM No. M344801



By KS Service
ks.service@windowslive.com
First drawing : 6 May 2023

— = ชุดขดลวด I
— = ชุดขดลวด II
— = ชุดขดลวด III

U, V, W = Terminal ของมอเตอร์
X, Y, Z = Terminal ของมอเตอร์