





ขดลวด	ระยะห่าง Slot
1. A, B, C	1 - 12 2 - 11
2. A, B, C	1 - 4

Winding diagram

Motor 3 Phase, 2 Speed,
2 Pole, 8 Pole, 24 Slot.

DIAGRAM No. M3_2SP_2P8P_2401



By KS Service

ks.service@windowlive.com
First drawing : 14 October 2023
Lastest modify : -

— = ขดขดลวด Phase I
— = ขดขดลวด Phase II
— = ขดขดลวด Phase III

U, V, W = Terminal ของมอเตอร์
X, Y, Z = Terminal ของมอเตอร์